

Rapport d'intervention

Contexte

Donneur d'ordre	ATM & GAILLARD
Contact Roofnow	Hugo Tassou – hugo@roofnow.fr – 06 80 81 32 06
Date d'intervention	01/07/2026
Adresse d'intervention	38 rue Michelet, 93140 Bondy
Ordre de service	----
Objet de l'ordre	Remplacement de la sortie de conduit de ventilation (bâtiment B)

Bâtiment



Détails de l'intervention


1. État avant intervention

Lors du précédent passage (démoussage des bâtiments A et B, OS N°58142), une reprise provisoire de type rustine avait été identifiée sur la sortie du conduit de ventilation du bâtiment B. Cette réparation temporaire ne constituait pas une solution pérenne et présentait un risque d'infiltration à court terme. Le remplacement complet de la sortie a donc été réalisé.


2. Intervention réalisée

L'accès à la toiture a été réalisé depuis la terrasse de la locataire du deuxième étage, avec mise en place d'une échelle, d'un harnais et d'une corde de sécurité.

L'ancienne sortie de conduit de ventilation a été intégralement déposée. Une nouvelle sortie a été posée : platine plomb et sortie en PVC. Un joint d'étanchéité en silicone a été appliqué sous la platine plomb.



Avant



Avant




Avant



Pendant



Pendant



Pendant

3. Résultat

La sortie de conduit de ventilation a été remplacée dans son intégralité, en substitution de la reprise provisoire précédente (qui n'avait pas été réalisée par Roofnow). L'étanchéité est assurée à la date d'intervention.

