

# Rapport d'intervention

## Contexte

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donneur d'ordre        | Syndic de copropriété                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contact Roofnow        | Hugo Tassou - hugo@roofnow.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date d'intervention    | 27/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adresse d'intervention | Rue Cauchy 94110 Arcueil, France                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ordre de service       | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objet de l'ordre       | Pose de pics anti-pigeons sur gouttière - Accès cordistes. Nuisances liées à la présence de pigeons au niveau des gouttières de l'immeuble entraînant une accumulation de fientes, des obstructions et des débordements lors d'épisodes pluvieux, avec gêne constatée notamment pour les occupants du 4 <sup>e</sup> étage. |

Cauchy

## Détails de l'intervention

### 1. Accès

Notre équipe de cordistes a accédé à la toiture par une fenêtre de toit de type Velux. L'absence de cadenas sur l'échelle et sur le Velux a permis un accès rapide à la zone d'intervention



### 2. Constatations préalables

Une inspection visuelle des gouttières a été effectuée avant la pose.

Les gouttières présentent un état propre et récent, cohérent avec une réfection de toiture réalisée l'an dernier. Aucun encrassement significatif ni accumulation de fientes n'a été constaté au moment de l'intervention.

Le rebord de la gouttière a été identifié comme la zone principale de stationnement des pigeons, à l'origine des nuisances signalées (accumulation de fientes, obstruction des évacuations pluviales lors des années passées, débordements).

### 3. Pose des pics anti-pigeons


Pose de bandes de pics anti-pigeons de type Depigeonal Ultra 2 (Ecopic) sur la rigole de la gouttière. Le dispositif est composé d'une semelle en polycarbonate et de trois rangées de 18 tiges, conçu pour éloigner les oiseaux des surfaces extérieures.

La pose a été réalisée sur l'ensemble de la longueur de la rigole afin d'empêcher le stationnement des pigeons sur la zone identifiée.

Il est précisé que les pics ne sont pas visibles depuis la rue en raison de la hauteur de pose et de la configuration de la gouttière.

#### 3.1 Vue proche après pose

---



Partie gauche



Partie centrale



Partie centrale



Partie droite

### 3.2 Vue large après pose

