


Bild 1: Statiktabelle ohne Staleinschub



$F_{max} = L/200$
 $I_x: 657.9 \text{ cm}^4$






Bild 2: Statiktabelle mit Staleinschub



$F_{\max} = L/200$

$I_x: 2472.93 \text{ cm}^4$